

Commune : **ROUGEMONT** | Rivière : **L' Ognon**
Intersection entre la RD29 et Quartier du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_265 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 6.33089860 / Y: 47.47931530
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 950783 / Y: 6714063
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3308986 / Y: 47.4793153
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Février 1990
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivé au pied du panneau au coin de la route, qui est surélevé.

GÉNÉRAL
 Code : 25OGNDT25_R_265_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -
 Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25