

Commune : **ROUGEMONT** | Rivière : **L' Ognon**

## Intersection entre la RD29 et Quartier du Moulin

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_265 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.33089860 / Y: 47.47931530  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 950783 / Y: 6714063  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3308986 / Y: 47.4793153  
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

**Février 1990**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau est arrivé au pied du panneau au coin de la route, qui est surélevé.

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_265\_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25