

Commune : **VILLERSEXEL** | Rivière : **L' Ognon**  
**119 rue de la Doue**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_303 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 6.43334350 / Y: 47.55350970  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 958133 / Y: 6722628  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4333435 / Y: 47.5535097  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

**1990**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : En 1990, l'eau à envahi la totalité du jardin et s'est avancée jusqu'au milieu des dalles de la terrasse. En 2006, l'eau à atteint le poirier en contrebas du banc

**GÉNÉRAL**  
 Code : 25OGNDT25\_R\_303\_1 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**  
 Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25