


Commune : **LONGEVILLE**Rivière : **L' Ognon****1er arbre à l'ouest du 5 rue du château****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_309**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.44336440 / Y: 47.58942470**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 958712 / Y: 6726647**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4433644 / Y: 47.5894247**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée jusqu'au peuplier en submergeant le chemin au fond. Les crues jusqu'aux peupliers sont relativement fréquentes. La départementale est rarement touchée tandis que le chemin est quant à lui inondé lorsque l'eau arrive jusqu'aux arbres.

GÉNÉRAL**Code :** 250GNDT25_R_309_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25