



Commune : LES AYNANS

Rivière : L' Ognon

5 impasse du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL



Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_311**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45401480 / Y: 47.61200370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959402 / Y: 6729188**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4540148 / Y: 47.6120037**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Même niveau en 1970. L'eau est arrivée à 40 cm de hauteur dans la maison en face (n°8), soit à hauteur du puits dans la maison au numéro 5.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_311_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025




Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25