


Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

**1** Repère(s) sur le site

**1 impasse du Moulin**

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_312      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.45482200 / Y: 47.61356550  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959455 / Y: 6729364  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.454822 / Y: 47.6135655  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à environ 90 cm de hauteur devant la maison. les inondations étaient fréquentes avant la construction de la digue.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_312\_1      Date de mise à jour : 24/07/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25