

Commune : **SORNAY** | Rivière : **L' Ognon**

Banne maison individuelle vers le pont RD187

Commentaires : Repère de crue identifié par le bureau d'études Beture-Cerec en 1999 pour le compte de la DDT70.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70457610 / Y: 47.26739160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904454 / Y: 6688732.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7045761 / Y: 47.2673916
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1983
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que 27cm ont été observés dans la maison (la mesure de l'altitude est cependant conservée)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_1_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25