

Commune : **MARNAY**Rivière : **L' Ognon**

## A l'arrière du 63 grande rue



**1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_26**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.77459640 / Y: 47.28996000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 909657 / Y: 6691422**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7745964 / Y: 47.28996**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1953**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Les parents de la propriétaire ont observé 40 à 50 cm d'eau dans la maison (niveau plancher =seuil) soit TN + 37 +40cm. les seules fois ou la maison à eu de l'eau sont 1910 et 1953 (en 1953 les arches du pont étaient bouchées par l'eau).**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_26\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère