

Commune : **MARNAY** | Rivière : **L' Ognon**

A l'arrière du 63 grande rue

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_26 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.77459640 / Y: 47.28996000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 909657 / Y: 6691422
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7745964 / Y: 47.28996
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1953
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Les parents de la propriétaire ont observé 40 à 50 cm d'eau dans la maison (niveau plancher = seuil) soit TN + 37 +40cm. les seules fois ou la maison à eu de l'eau sont 1910 et 1953 (en 1953 les arches du pont étaient bouchées par l'eau).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_26_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25