Commune : **EMAGNY** | Rivière : **L' Ognon**

Anciens ateliers en face du 12 rue Moncley

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_58 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86881510 / Y: 47.31483730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916673 / Y: 6694438
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8688151 / Y: 47.3148373
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Doute sur la date. Témoignage du propriétaire du moulin (depuis 1991) : au maximum une cinquantaine de cm d'eau devant les ateliers (ateliers surélevés de 1m30 : jamais eu d'eau). La plus forte crue observée date de la fin des années 90.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_58_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25