



Commune : **EMAGNY**

Rivière : **L' Ognon**

Anciens ateliers en face du 12 rue Moncley

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_58

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86881510 / Y: 47.31483730

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 916673 / Y: 6694438

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8688151 / Y: 47.3148373

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Doute sur la date. Témoignage du propriétaire du moulin (depuis 1991) : au maximum une cinquantaine de cm d'eau devant les ateliers (ateliers surélevés de 1m30 : jamais eu d'eau). La plus forte crue observée date de la fin des années 90.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_58_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25