Commune : **PIN** | Rivière : **L' Ognon**

2 rue du sauveur

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_70 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86740960 / Y: 47.31803390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916554 / Y: 6694789
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8674096 / Y: 47.3180339
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à dépassé le seuil du garage d'environ 15 cm. Le propriétaire pense que c'était en 1999. Il affirme que l'eau remonte des canalisations (il y à un regard vers le carrefourD11/D15) avec en plus du ruissellement du coteau (au Nord). Le niveau de la D15 semble effectivement exclure un débordement direct de l'Ognon.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_70_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25