	Commune : PIN	Rivière : L' Ognon
	1 grande rue, jardin	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_71 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs





Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86550010 / Y: 47.31725230
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916413 / Y: 6694697
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8655001 / Y: 47.3172523
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

	2010	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Photographie
	Commentaires : L'eau est arrivée à 1m du bac à fleurs, en direction du bosquet de 3 arbres		

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_71_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25



Photo du repère