



Commune : VREGILLE

1 rue principale, jardin

Rivière : L' Ognon

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_73**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89095990 / Y: 47.31871990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 918329 / Y: 6694930**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8909599 / Y: 47.3187199**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le propriétaire au n°5 rue principale (maison au N-O) indique que l'eau a approché de 50cm le piquet du bas de l'étendage dans le jardin du n°1.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_73_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25