Commune : **VREGILLE** | Rivière : **L' Ognon**

1 rue principale, jardin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_73 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89095990 / Y: 47.31871990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918329 / Y: 6694930
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8909599 / Y: 47.3187199
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le propriétaire au n°5 rue principale (maison au N-O) indique que l'eau à approché de 50cm le piquet du bas de l'étendage dans le jardin du n°1.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_73_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25