



Commune : **VREGILLE**

Rivière : **L' Ognon**

Mur le long du Château de Vregille en direction du lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_74

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89148230 / Y: 47.31858080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918369 / Y: 6694916

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8914823 / Y: 47.3185808

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D'après le maire, la trace de peinture sur le mur correspond au niveau de la crue de 1910. il souhaite y faire poser une plaque de Repère de crue. Repère de peinture 16m au-dessus du poteau électrique proche du lavoir.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_74_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère