Commune : **VREGILLE** | Rivière : **L' Ognon**

Mur le long du Château de Vregille en direction du lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_74 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89148230 / Y: 47.31858080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918369 / Y: 6694916
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8914823 / Y: 47.3185808
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D'après le maire, la trace de peinture sur le mur correspond au niveau de la crue de 1910. il souhaite y faire poser une plaque de Repère de crue. Repère de peinture 16m au-dessus du poteau électrique proche du lavoir.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_74_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25