



Commune : VREGILLE

Rivière : L' Ognon

Mur le long du Château de Vregille en direction du lavoir


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_74**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89148230 / Y: 47.31858080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 918369 / Y: 6694916**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8914823 / Y: 47.3185808**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D'après le maire, la trace de peinture sur le mur correspond au niveau de la crue de 1910. il souhaite y faire poser une plaque de Repère de crue. Repère de peinture 16m au-dessus du poteau électrique proche du lavoir.

GÉNÉRAL**Code :** 250GNDT25_R_74_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25