



Commune : VREGILLE

Lavoir

Rivière : L' Ognon

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_75**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89118890 / Y: 47.31854300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 918347 / Y: 6694910.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8911889 / Y: 47.318543**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** D'après le maire de Vregille, l'eau est arrivée en décembre 2010 au-dessus du lavoir (limite gravier/pelouse)**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_75_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25