

Commune : **VREGILLE**Rivière : **L' Ognon****Intersection rue des varennnes / la vernotte****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_76

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89574610 / Y: 47.31854650

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918691 / Y: 6694923.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8957461 / Y: 47.3185465

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : doute sur la date. D après un riverain il à vu l'eau arriver au niveau du panneau sens interdit (1983 ?). indique également qu'à cette époque, l'eau couvrait le pont sur la RD15 entre Pin et Vregille.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_76_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25