



Commune : **CUSSEY-SUR-L'OGNON**

Rivière : **L' Ognon**

Arbre dans le jardin de la maison en aval du pont, 2 rue de l'abreuvoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_94

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93819550 / Y: 47.34065860

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921804 / Y: 6697497

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9381955 / Y: 47.3406586

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : OU 2001 ? 'eau à atteint l'arbre, lors de la crue la plus forte de ces dernières décennies (en dehors de 1982- 1983).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_94_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère