

Commune : **CUSSEY-SUR-L'OGNON**Rivière : **L' Ognon****Talus sous la maison 1 rue de l'abreuvoir****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_96**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.93781770 / Y: 47.34077630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 921775 / Y: 6697509**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9378177 / Y: 47.3407763**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Selon témoignage de la propriétaire du n°2, la crue à pratiquement atteint le sommet du talus, à quelques cm près.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_96_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère