

Commune : **CUSSEY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

Talus sous la maison 1 rue de l'abreuvoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_96 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93781770 / Y: 47.34077630
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921775 / Y: 6697509
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9378177 / Y: 47.3407763
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Selon témoignage de la propriétaire du n°2, la crue à pratiquement atteint le sommet du talus, à quelques cm près.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_96_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25