

Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

Stade, angle sud-ouest

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_97 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93911180 / Y: 47.34286950
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921864 / Y: 6697745
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9391118 / Y: 47.3428695
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à presque atteint le niveau inférieur de la main courante au sud du terrain de foot. photo remise par la société de pêche. La lisse à un diamètre de 6cm environ, la partie inférieure de la lisse est à 96cm du sol (lui-même surélevé de 10-15cm du centre du terrain de foot)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_97_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25