



Commune : ETUZ

Rivière : L' Ognon

## Sous-sol de la maison au numéro 2 Grande Rue

**3**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_99**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.93942330 / Y: 47.34661820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 921872 / Y: 6698162**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9394233 / Y: 47.3466182**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Repère sur mur de la crue de 2010 (env 40cm > sol). Repères des crues d'octobre 1999 et février 1990 à peine plus bas. Ce niveau est enterré d'une quarantaine de cm. Il confirme que l'eau atteignait à peine le pied de la façade Sud. Donc débordement ou remontée de nappe? — fiabilité moyenne malgré la précision.

**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_99\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère