


	Commune : <b>ETUZ</b>	Rivière : <b>L' Ognon</b>
	<b>Jardin de la maison au numéro 2 grande rue</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_100      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.93894090 / Y: 47.34652230  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 921836 / **Y:** 6698150  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9389409 / Y: 47.3465223  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Droite



Photo du site

	<b>16 février 2010</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Environ 30cm d'eau au milieu du jardin. L'eau aurait également remonté la petite route à l'arrière du jardin jusqu'à la 4em maison.	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 25OGNDT25\_R\_100\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 25