

Commune : **BUSSIERES** | Rivière : **L' Ognon**

RD367

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_108 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.97017690 / Y: 47.33614240
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924236 / Y: 6697086
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9701769 / Y: 47.3361424
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Octobre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau a dépassé le panneau "50" au premier plan (et le 5ème arbre à gauche en partant du fond). La crue a eu lieu en octobre, l'année est inconnue.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_108_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25