

Commune : **GENEUILLE** | Rivière : **L' Ognon**

Pont d'entrée du camping

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_111 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.97207650 / Y: 47.32904900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924409 / Y: 6696304
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9720765 / Y: 47.329049
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage du gérant : l'eau est arrivée en bas du pont, au niveau des piquets verts

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_111_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25