

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

**Entre le 3 et le 5 rue du Moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_124      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.01540350 / Y: 47.33797650  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927641 / Y: 6697419  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0154035 / Y: 47.3379765  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Février 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : L'eau a dépassé de 5cm le seuil de l'ouverture avec des pavés de verre. Témoignage d'une ancienne habitante du n°3. La crue a eu lieu en février, l'année est inconnue (il est possible que ce soit 1999).

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_124\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25