



Commune : VORAY-SUR-L'OGNON

Rivière : L' Ognon

## Patis des Coches, en rive gauche, premier abri sur le chemin communal dans la vallée

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25\_S\_127

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01852480 / Y: 47.33574230

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927886 / Y: 6697180

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0185248 / Y: 47.3357423

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**FICHE DE REPÈRE DE CRUE**

**OGNON**

**Commune de VORAY**

**Laisse n° 2**  
Crue de 1983

**Situation :**  
Le Patis des Coches.  
Et rive gauche, premier abri sur le chemin communal dans la vallée.

**Commentaire :**  
RN57 non déviée.  
Niveau de l'eau atteignant le bas du toit de l'abri.  
Précision de la laisse de crue : +/- 30 cm.  
Situé à l'aval du pont de la RD31 dont les ouvertures sont potentiellement sujettes à embâcle.

**Cote de la laisse de crue : 218,30 m**

**Photo du site**

**1982**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** ou 1983 ? Niveau du bas du toit de l'abri. Source étude LGV Rhin-Rhône. Au regard de la cote importante, il pourrait s'agir de la crue de décembre 1982. La cote de 218,3 parait forte.

### GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25\_R\_127\_1

Date de mise à jour :

21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

**FICHE DE REPÈRE DE CRUE**

**OGNON**

**Commune de VORAY**

**Laisse n° 2**  
Crue de 1983

**Situation :**  
Le Patis des Coches.  
Et rive gauche, premier abri sur le chemin communal dans la vallée.

**Commentaire :**  
RN57 non déviée.  
Niveau de l'eau atteignant le bas du toit de l'abri.  
Précision de la laisse de crue : +/- 30 cm.  
Situé à l'aval du pont de la RD31 dont les ouvertures sont potentiellement sujettes à embâcle.

**Cote de la laisse de crue : 218,30 m**

**Photo du repère**