

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

**30 rue basse, jardin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_128 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.01945480 / Y: 47.33860990  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 927944 / Y: 6697501  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0194548 / Y: 47.3386099  
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

**1990** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau est arrivée au niveau de la troisième marche de l'escalier du jardin. Niveau observé vers 1990. Ce Repère est situé 70cm au-dessus du TN devant l'escalier. En dehors de cette crue, l'eau n'a pas dépassé la deuxième marche.

**GÉNÉRAL**

**Code :** 25OGNDT25\_R\_128\_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 25