

Commune : **VIEILLEY**Rivière : **L' Ognon****Intersection Rte de Cromary / Rte de palise****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_136

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08249230 / Y: 47.35716080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932620 / Y: 6699744

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0824923 / Y: 47.3571608

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau arrive jusqu'au bord de la route, au droit du point bas. Témoignage du riverain au 106, route de Cromary. Ce type d'inondation se produit régulièrement, parfois plusieurs fois par an.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_136_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25