

Commune : **VIEILLEY** | Rivière : **L' Ognon**

Intersection Rte de Cromary / Rte de palise

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_136 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08249230 / Y: 47.35716080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932620 / Y: 6699744
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0824923 / Y: 47.3571608
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

2013 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau arrive jusqu'au bord de la route, au droit du point bas. Témoignage du riverain au 106, route de Cromary. Ce type d'inondation se produit régulièrement, parfois plusieurs fois par an.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_136_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25