



Commune : CROMARY

Rivière : L' Ognon

Rte du Pont (RD276) face au camping

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_137**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08078920 / Y: 47.35774650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932489 / Y: 6699804**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0807892 / Y: 47.3577465**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage de l'exploitant du camping : plus forte crue des années 80 : observé une lame d'eau par-dessus la route au bas (quelques mètres après l'entrée)

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_137_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25