



Commune : **CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

**14 rue du Pont, portail**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** 25OGNDT25\_S\_139

**Date de mise à jour :** 21/05/2025

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07852010 / Y: 47.35932920

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932311 / Y: 6699973

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0785201 / Y: 47.3593292

**Code Hydro:** U10-0400

**Rive de référence:** Droite



**Octobre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau est montée jusqu'à l'armature horizontale du portail. 87cm au- dessus du seuil du portail.

**GÉNÉRAL**

**Code :** 25OGNDT25\_R\_139\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** DDT 25



Photo du repère