

Commune : **CROMARY****14 rue du Pont, portail**Rivière : **L' Ognon****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25\_S\_139

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07852010 / Y: 47.35932920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932311 / Y: 6699973

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0785201 / Y: 47.3593292

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**3 février 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau est montée jusqu'à environ 18 cm en-dessous de la gâche de la serrure (Repère situé 53 cm au-dessus du seuil du portail)**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25\_R\_139\_3

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

**État du repère** : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25