

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

15 rue du pont, perron

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_141 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07804170 / Y: 47.36092740
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932268 / Y: 6700148.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0780417 / Y: 47.3609274
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à dépassé la moitié de la hauteur du perron de la maison (60cm), à environ 40 cm du sol

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_141_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25