

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon**

Intersection rue Tournante rue du Pont

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_143

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07747870 / Y: 47.36105050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932225 / Y: 6700161

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0774787 / Y: 47.3610505

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au coin des rues du Pont et Tournante (on reconnaît les pierres de taille) + 15 cm env./TN. La pierre de taille du bas, de hauteur 25cm, est majoritairement immergée. Le TN à l'angle correspond approximativement au TN à 1m dans le prolongement de la façade Nord (rue en pente).

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_143_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25