

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

## Intersection rue Tournante rue du Pont

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_143 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07747870 / Y: 47.36105050  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 932225 / Y: 6700161  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0774787 / Y: 47.3610505  
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

**1910** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau est arrivée au coin des rues du Pont et Tournante (on reconnaît les pierres de taille) + 15 cm env./TN. La pierre de taille du bas, de hauteur 25cm, est majoritairement immergée. Le TN à l'angle correspond approximativement au TN à 1m dans le prolongement de la façade Nord (rue en pente).

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_143\_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25