Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Garages 8 rue du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_144 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07788420 / Y: 47.36072440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932257 / Y: 6700126
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0778842 / Y: 47.3607244
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Doute sur la date. L'eau est arrivée au seuil des garages. plus forte crue observée par le propriétaire. Il pense que c'était dans les années 80.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_144_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25