

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

12 rue du Pont, escalier d'entrée

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_145 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

3 février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le 3 février 2013, l'eau est montée jusqu'à la deuxième marche de l'escalier. Repère à 31 cm au-dessus du TN.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_145_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25