

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon****12 rue du Pont, escalier d'entrée****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25\_S\_145

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**18 décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Le 18 décembre 1982, il y a eu jusqu'à 15 cm d'eau dans la maison. (105 cm au dessus du TN). Ce Repère est situé 74 cm au-dessus de celui de février 2013 (3 marches=55cm + seuil=4cm + 15cm). C'est la plus forte crue observée par la propriétaire.

**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25\_R\_145\_2

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25