

Commune : **CROMARY****12 rue du Pont, escalier d'entrée**Rivière : **L' Ognon****3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_145

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau a recouvert l'avant-avant- dernière marche, de quelques cm (52cm/TN). Repère à 21 cm environ au-dessus du repère de 2013.**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25_R_145_3

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25