

Commune : **PALISE** | Rivière : **L' Ognon**

Virage chemin de la Prairie

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_147 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09117780 / Y: 47.37213720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933210 / **Y:** 6701432
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0911778 / Y: 47.3721372
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

1990 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : doute sur la date. La crue la plus forte observée à monté la rue jusqu'au pied du poteau électrique. C'était il y à plusieurs années, peut-être 20 ans.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_147_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25