

Commune : **PALISE** | Rivière : **L' Ognon**

## Bancs chemin de la Prairie

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_149 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.09163320 / Y: 47.37221520  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 933244 / Y: 6701442  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0916332 / Y: 47.3722152  
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

**7 décembre 2010**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau a dépassé l'assise du banc de droite (il y a 3 bancs) au bord de l'Ognon. photo DREAL le 7/12/10 16h30 (pointe à Beaumotte-Aubertans à 21h30)

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_149\_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25