Commune : **PALISE**

Rivière : **L' Ognon**

18 chemin de la Prairie, rampe

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_154 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09473500 / Y: 47.37058300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933485 / Y: 6701270
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.094735 / Y: 47.370583
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau arrive au niveau de la lampe jaune, au bas de la rampe. pour les crues « fréquentes, comme cet hiver 2013 ».

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_154_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25