

Commune : **AULX-LES-CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Champ à côté du château de la Vaire

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_155 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09011580 / Y: 47.37557090
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933115 / Y: 6701810
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0901158 / Y: 47.3755709
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage du gardien. L'eau inondait tout le champ en aval du château, sur 10cm au pied de la rampe menant à la route. Crue la plus forte qu'il ait observée, « il y a longtemps ». Au niveau des 3-4 maisons de pêche en limite avec Cromary, la route avait été coupée.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_155_1 Date de mise à jour : 24/07/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25