



Commune : AULX-LES-CROMARY

Rivière : L' Ognon

## Champ à côté du château de la Vaivre

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_155**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.09011580 / Y: 47.37557090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 933115 / Y: 6701810**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0901158 / Y: 47.3755709**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

### Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage du gardien. L'eau inondait tout le champ en aval du château, sur 10cm au pied de la rampe menant à la route. Crue la plus forte qu'il ait observée, « il y a longtemps ». Au niveau des 3-4 maisons de pêche en limite avec Cromary, la route avait été coupée.

### GÉNÉRAL

**Code :** 250GNDT25\_R\_155\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025



Photo du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25