



Commune : AULX-LES-CROMARY

Rivière : L' Ognon

Arrière de la maison 10 rue de L'Ognon

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_157**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.11129130 / Y: 47.37457330**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 934716 / Y: 6701762**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1112913 / Y: 47.3745733**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Cet hiver (2013) l'eau a approché la barrière côté bâtiment, là où il y a un creux.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_157_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25