

Commune : **AULX-LES-CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Arrière de la maison 10 rue de L'Ognon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_157 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.11129130 / Y: 47.37457330
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 934716 / Y: 6701762
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1112913 / Y: 47.3745733
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Cet hiver (2013) l'eau à approché la barrière côté bâtiment, là ou il y a un creux.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_157_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25